

106 年度「美食鍋（電碗、快煮鍋）」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
1	304 不鏽鋼防燙美食鍋(電火鍋)	大家源	110V, 60Hz, 550W/ TCY-2740W	中國大陸	天成元有限公司 屏東縣萬丹鄉萬順路 2 段 466 號 0800-525266	久福商行 臺南市永康區中華路 279 號 06-3139099	720	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/> 重要零組件比對	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 穩定性與機構上之危險 <input type="checkbox"/> 構造
2	多功能快煮鍋	丹露	110V, 60Hz, 600W/ MS-D10	中國大陸	岳桔有限公司 彰化縣彰化市中華西路 396 號 04-7614883	創北生活館有限公司 臺南市永康區崑大路 205 號 06-3001125	499	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/> 重要零組件比對	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 穩定性與機構上之危險 <input type="checkbox"/> 構造
3	多功能美食鍋	ALWAYS	110V, 60Hz, 600W/ AK-101	中國大陸	銓上企業股份有限公司 臺北市士林區通河東街 1 段 200 巷 3 號 1 樓 02-28802711	大同綜合訊電股份有限公司 永康分公司 臺南市永康區 848、850 號 06-2054995	299	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/> 重要零組件比對	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 穩定性與機構上之危險 <input type="checkbox"/> 構造

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商 或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目 檢測結果
4	2.2L 雙層防燙不鏽鋼美食鍋	歐頓	110V, 60Hz, 600W/ EBK-09	中國大陸	旺德電通股份有限公司 新北市五股區五工三路 116巷6號 02-22984188	大同綜合訊電股份有限公司 永康分公司 臺南市永康區848、850號 06-2054995	890	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/> 重要零組件比對	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 穩定性與機構上之危險 <input type="checkbox"/> 構造
5	2.2L 雙層防燙不鏽鋼美食鍋	普騰	110V, 60Hz, 600W/ PBK-S11	中國大陸	宜德電子有限公司 新北市五股區五工三路 116巷6號 02-22984188	全國電子股份有限公司台南 市第二分公司 臺南市南區金華路2段 181號1樓 0800-021921	1190	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/> 重要零組件比對	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 穩定性與機構上之危險 <input type="checkbox"/> 構造
6	1.7公升不鏽鋼美食鍋	SOWA	110V, 60Hz, 600W/ SPK-KY1502M	中國大陸	康鴻實業有限公司 臺北市內湖區南京東路 6段350號7樓 0800-066628	燦坤3C流通市場仁德店 臺南市仁德區中山路537號 06-2490662	999	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/> 重要零組件比對	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 穩定性與機構上之危險 <input type="checkbox"/> 構造
7	雙層防燙不鏽鋼多功能美食鍋	THOMSON	110V, 60Hz, 600W/ TM-SAK14	中國大陸	旺德電通股份有限公司 新北市五股區五工三路 116巷6號 02-89904440	燦坤3C流通市場仁德店 臺南市仁德區中山路537號 06-2490662	1290	<input type="checkbox"/> 商品檢驗標識 <input type="checkbox"/> 中文標示	<input type="checkbox"/> 重要零組件比對	總評： <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> 溫升 <input type="checkbox"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="checkbox"/> 異常操作 <input type="checkbox"/> 穩定性與機構上之危險 <input type="checkbox"/> 構造

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商、委託製造商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格(單價/元)	標示查核結果	重要零組件比對	品質項目檢測結果
8	電壺(美食鍋)	小沢	110V, 60Hz, 600W/ KW-112SG	中國大陸	進口商：乾盛國際家電有限公司 委製商：達韻有限公司 新北市林口區南勢里 71-49 號 A 樓 02-22670609	容旺商行 臺南市永康區大灣路 607 號 1 樓 06-2050756	899	<input type="radio"/> 商品檢驗標識 <input type="radio"/> 中文標示	<input checked="" type="radio"/> 重要零組件比對： 1. 控制面板標示與原登錄技術文件資料不符。 2. 電源線組之插頭型號為 JL301T，與原登錄技術文件資料為 XR-341、KH-9942 或 YR-03 不符。 3. 電源線組之電線供應商為易購王公司與原登錄技術文件資料為康洋公司、和可公司或大順電線電纜公司不符。 4. 壺身插接器型號規格為 KSD688-A、13A，與原登錄技術文件資料為 KSD-169-C、10A 不符。 5. 底座插接器型號規格為 KSD688、13A，與原登錄技術文件資料為 KSD-169 -2、10A 不符。	總評： <input type="radio"/> <input type="radio"/> 溫升 <input type="radio"/> 漏電流及絕緣耐電壓 <input type="radio"/> 異常操作

This document was truncated here because it was created using Aspose.Words in Evaluation Mode.